


- |  |                              |  |                                       |
|--|------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Arrêt d'Urgence              |  | Poste de travail PT1(2RJ45-2PCN-2PCO) |
|  | Onduleur                     |  | Goulotte 130x50 2 Compartiments       |
|  | TGBT-TD                      |  | Câble R2V 3G2.5                       |
|  | Baie de brassage             |  | BAES                                  |
|  | Pavé led 600x600             |  | Difuseur sonore                       |
|  | Hublot sans détection        |  | Déclencheur manuel                    |
|  | Hublot avec détection        |  | Extincteur CO2                        |
|  | Projecteur Extérieur         |  | Extincteur H2O                        |
|  | Interrupteur simple allumage |  |                                       |
|  | Interrupteur va et vient     |  |                                       |
|  | Interrupteur va et vient     |  |                                       |
|  | Climatiseur Bloc moteur      |  |                                       |
|  | Climatiseur Unité intérieur  |  |                                       |
|  | Réseau frigorifique          |  |                                       |

14/08/25  
PRO/DCE



BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES:  
**ZI NEL KAWENI**  
BP 278  
**97 600 MAMOUDZOU**  
mei.mayotte@wanadoo.fr  
Tel : 0269 61 51 85

**REHABILITATION DU GROUPEMENT  
D'INTERET PUBLIC -GIP TSINGONI**  
  
**PLAN ELECTRICITE R+2**



Cofinancé par  
l'Union  
européenne

**GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC**  
**1 ,Rue Madi Combo**  
**Lotissement Mlézi**  
**97 680 TSINGONI**